

# 第三方 检测报告

The background is a dark blue gradient. It features a series of concentric, slightly curved lines in a lighter blue shade, originating from the left side and extending towards the right. In the bottom right corner, there is a large, solid green shape that resembles a stylized 'V' or a checkmark, pointing upwards and to the left.

## 基本信息

品牌车型 特斯拉 Model Y 2024

车身颜色 黑色

车架号 LRWYGCFJ8RC434045

车牌号 沪A

表显里程 12148公里

使用性质 非营运

初登日期 2024.03.07

出厂日期 2024.02

车辆类型 小型普通客车

检测内容 二手车认证检测

检测日期 2025.05.15

## 委托检测项

维修检测 (49项)

火烧检测 (18项)

泡水检测 (40项)

外观检测 (109项)

内饰检测 (52项)

灯光及电器检测 (40项)

底盘检测 (21项)

启动检测 (10项)

检测结果为

非重大事故 · 非火烧 · 非泡水 · 无结构性损伤

## 检测师信息

报告出具日期 2025-05-15

检测师 薛虎虎



扫描查看全部照片

## 检测车辆照片



左前45°



右后45°



中控台



仪表盘



主副驾座椅(前排座椅)



后排座椅



车顶棚天窗



副驾驶座椅

维修检测

- 【维修检测标准】

根据检测项目中是否存在钣金修复、严重变形、切割、锈蚀锈透、胶体异常、封边不整等缺陷，来综合判断车辆是否存在事故风险。
- 【重大事故认定标准】

车身底板、行李箱底板、车顶、车顶边、纵梁、减震器座、行李箱隔板、防火墙、A/B/C/D柱内侧及封边、门槛梁存在钣金修复、严重变形、切割、锈蚀锈透等缺陷及气囊弹出均认定为重大事故车。

| 维修检测49项，异常0项，重大事故异常0项 |       |            |       |
|-----------------------|-------|------------|-------|
| ✓ 前防撞梁                | 无维修痕迹 | ✓ 前备箱      | 无维修痕迹 |
| ✓ 左前照灯框架              | 无维修痕迹 | ✓ 左前纵梁     | 无维修痕迹 |
| ✓ 左前翼子板内骨架            | 无维修痕迹 | ✓ 左前减震器座   | 无维修痕迹 |
| ✓ 前围挡板（防火墙）           | 无维修痕迹 | ✓ 左车顶边     | 无维修痕迹 |
| ✓ 车顶                  | 无维修痕迹 | ✓ 左前门槛梁    | 无维修痕迹 |
| ✓ 左后门槛梁               | 无维修痕迹 | ✓ 左底大边内侧   | 无维修痕迹 |
| ✓ 左A柱内侧及封边            | 无维修痕迹 | ✓ 左B柱内侧及封边 | 无维修痕迹 |
| ✓ 左C柱翼子板连接板           | 无维修痕迹 | ✓ 左C柱内侧及封边 | 无维修痕迹 |
| ✓ 左后翼子板               | 无维修痕迹 | ✓ 左后翼子板内骨架 | 无维修痕迹 |
| ✓ 左后减震器座              | 无维修痕迹 | ✓ 左后纵梁     | 无维修痕迹 |
| ✓ 左后导水槽               | 无维修痕迹 | ✓ 行李箱底板    | 无维修痕迹 |
| ✓ 行李箱底板四边             | 无维修痕迹 | ✓ 行李箱封边    | 无维修痕迹 |
| ✓ 行李箱隔板               | 无此部件  | ✓ 后围板      | 无维修痕迹 |
| ✓ 后防撞梁                | 无维修痕迹 | ✓ 车身底板     | 无维修痕迹 |
| ✓ 左尾灯框架               | 无维修痕迹 | ✓ 右尾灯框架    | 无维修痕迹 |
| ✓ 右后导水槽               | 无维修痕迹 | ✓ 右后纵梁     | 无维修痕迹 |
| ✓ 右后翼子板内骨架            | 无维修痕迹 | ✓ 右后减震器座   | 无维修痕迹 |
| ✓ 右后翼子板               | 无维修痕迹 | ✓ 右后门槛梁    | 无维修痕迹 |
| ✓ 右前门槛梁               | 无维修痕迹 | ✓ 右底大边内侧   | 无维修痕迹 |

| 维修检测49项，异常0项，重大事故异常0项 |       |             |       |
|-----------------------|-------|-------------|-------|
| ✓ 右车顶边                | 无维修痕迹 | ✓ 右A柱内侧及封边  | 无维修痕迹 |
| ✓ 右B柱内侧及封边            | 无维修痕迹 | ✓ 右C柱翼子板连接板 | 无维修痕迹 |
| ✓ 右C柱内侧及封边            | 无维修痕迹 | ✓ 右前减震器座    | 无维修痕迹 |
| ✓ 右前翼子板内骨架            | 无维修痕迹 | ✓ 右前纵梁      | 无维修痕迹 |
| ✓ 右前照灯框架              | 无维修痕迹 | ✓ 主驾气囊      | 无维修痕迹 |
| ✓ 副驾气囊                | 无维修痕迹 |             |       |



火烧检测

【火烧检测标准】 根据检测项目中是否出现经燃烧、炙烤等高温作用后呈现烟熏、碳化、受热变形等情况，来综合判断车辆是否存在火烧风险。

【火烧车认定标准】 减震器座、发动机舱、车身线束、发动机舱内管路、行李箱舱等部位存在烟熏、碳化、受热变形任一情况，且单个部件缺陷面积大于等于0.3平方米，即认定为火烧车。

火烧检测18项，异常0项，火烧异常0项

|                               |       |                               |       |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| ✓ 可拆水箱框架                      | 无火烧痕迹 | ✓ 机舱内管路                       | 无火烧痕迹 |
| ✓ 防火墙隔音棉                      | 无火烧痕迹 | ✓ 逆变器(壳体) <span>纯电检测项</span>  | 无火烧痕迹 |
| ✓ 驱动电机(壳体) <span>纯电检测项</span> | 无火烧痕迹 | ✓ 机舱内线束                       | 无火烧痕迹 |
| ✓ 左前照灯框架                      | 无火烧痕迹 | ✓ 左前减震器座                      | 无火烧痕迹 |
| ✓ 左尾灯框架                       | 无火烧痕迹 | ✓ 左后减震器座                      | 无火烧痕迹 |
| ✓ 行李箱底板四边                     | 无火烧痕迹 | ✓ 右后减震器座                      | 无火烧痕迹 |
| ✓ 右尾灯框架                       | 无火烧痕迹 | ✓ 右前照灯框架                      | 无火烧痕迹 |
| ✓ 右前减震器座                      | 无火烧痕迹 | ✓ 仪表台                         | 无火烧痕迹 |
| ✓ 车身底板                        | 无火烧痕迹 | ✓ 动力电池(壳体) <span>纯电检测项</span> | 无火烧痕迹 |

泡水检测

- 【泡水检测标准】

根据检测项目中是否出现泥沙、水印、锈蚀、霉斑、泡水修复等状态，来综合判断车辆是否存在泡水风险。
- 【泡水车认定标准】

座椅滑轨、安全带、座椅坐垫底部、车顶篷、行李箱、保险丝盒、发动机舱、12V供电底座、地胶（毯）、转向柱、柱夹层及周边，驾驶室内控制单元等发现有明显的泡水迹象（例如：含泥沙、水印、锈蚀、霉斑等情况），若存在三种或大于三种情况，即认定为泡水车（因潮湿导致的浮锈除外）。

| 泡水检测40项，无异常项 |       |            |       |
|--------------|-------|------------|-------|
| ✓ 前行李舱保险丝盒   | 无泡水痕迹 | ✓ 机舱内线束    | 无泡水痕迹 |
| ✓ 前后逆变器      | 无泡水痕迹 | ✓ 前备箱      | 无泡水痕迹 |
| ✓ 车顶篷        | 无泡水痕迹 | ✓ OBD接口    | 无泡水痕迹 |
| ✓ 12V供电底座    | 无泡水痕迹 | ✓ 仪表台骨架    | 无泡水痕迹 |
| ✓ 转向柱        | 无泡水痕迹 | ✓ 前排空调出风口  | 无泡水痕迹 |
| ✓ 扬声器        | 无泡水痕迹 | ✓ 地胶（毯）    | 无泡水痕迹 |
| ✓ 主驾安全带      | 无泡水痕迹 | ✓ 主驾安全带卡扣  | 无泡水痕迹 |
| ✓ 主驾坐垫下方铁皮   | 无泡水痕迹 | ✓ 主驾座椅滑轨   | 无泡水痕迹 |
| ✓ 左A柱夹层及周边   | 无泡水痕迹 | ✓ 左B柱夹层及周边 | 无泡水痕迹 |
| ✓ 左C柱夹层及周边   | 无泡水痕迹 | ✓ 左后安全带    | 无泡水痕迹 |
| ✓ 左后安全带卡扣    | 无泡水痕迹 | ✓ 座椅坐垫底部   | 无泡水痕迹 |
| ✓ 后排座椅滑轨     | 无此部件  | ✓ 后排空调出风口  | 无泡水痕迹 |
| ✓ 驾驶舱内控制单元   | 无泡水痕迹 | ✓ 驾驶室内保险丝盒 | 无此部件  |
| ✓ 驾驶室内线束     | 无泡水痕迹 | ✓ 副驾安全带    | 无泡水痕迹 |
| ✓ 副驾安全带卡扣    | 无泡水痕迹 | ✓ 副驾坐垫下方铁皮 | 无泡水痕迹 |
| ✓ 副驾座椅滑轨     | 无泡水痕迹 | ✓ 右A柱夹层及周边 | 无泡水痕迹 |
| ✓ 右B柱夹层及周边   | 无泡水痕迹 | ✓ 右C柱夹层及周边 | 无泡水痕迹 |

| 泡水检测40项，无异常项 |       |           |       |
|--------------|-------|-----------|-------|
| ✓ 右后安全带      | 无泡水痕迹 | ✓ 右后安全带卡扣 | 无泡水痕迹 |
| ✓ 行李箱保险丝盒    | 无此部件  | ✓ 行李箱底板   | 无泡水痕迹 |
| ✓ 行李箱底板四边    | 无泡水痕迹 | ✓ 车身底板    | 无泡水痕迹 |



外观检测

【外观检测标准】    检测项目中如出现变形、锈蚀、雹子坑、腻子开裂、老化、胶体异常、胶体开裂、封边不整、缺失、改装、故障、磨损、进水、撕裂等缺陷状况，则判定为缺陷。

| 外观检测109项，异常0项 |      |             |      |
|---------------|------|-------------|------|
| ✓ 前备箱盖        | 正常   | ✓ 前备箱盖铰链    | 正常   |
| ✓ 进气格栅（中网）    | 正常   | ✓ 可拆水箱框架    | 正常   |
| ✓ 可拆水箱上支架     | 正常   | ✓ 前保险杠      | 正常   |
| ✓ 前防撞梁        | 正常   | ✓ 前围挡板（防火墙） | 正常   |
| ✓ 前挡风玻璃       | 正常   | ✓ 前风挡下沿     | 正常   |
| ✓ 车顶          | 正常   | ✓ 天窗        | 正常   |
| ✓ 左A柱外侧       | 正常   | ✓ 左A柱内侧及封边  | 正常   |
| ✓ 左B柱外侧       | 无此部件 | ✓ 左B柱内侧及封边  | 正常   |
| ✓ 左C柱外侧       | 正常   | ✓ 左C柱内侧及封边  | 正常   |
| ✓ 左车顶边        | 正常   | ✓ 左车外后视镜    | 正常   |
| ✓ 左底大边        | 正常   | ✓ 左前减震器座    | 正常   |
| ✓ 左前吸能盒       | 正常   | ✓ 左前翼子板     | 正常   |
| ✓ 左前翼子板内骨架    | 正常   | ✓ 左前翼子板支架   | 正常   |
| ✓ 左前照灯框架      | 正常   | ✓ 左前纵梁      | 正常   |
| ✓ 左前纵梁连接板     | 正常   | ✓ 左前照灯总成    | 正常   |
| ✓ 左前雾灯        | 正常   | ✓ 左前三角玻璃    | 无此部件 |
| ✓ 左前车窗玻璃      | 正常   | ✓ 左前车门      | 正常   |
| ✓ 左前车门封边      | 正常   | ✓ 左前车门铰链    | 正常   |
| ✓ 左前车门密封条     | 正常   | ✓ 左前车门外拉手   | 正常   |

| 外观检测109项，异常0项                |      |           |      |
|------------------------------|------|-----------|------|
| ✓ 左后车窗玻璃                     | 正常   | ✓ 左后三角玻璃  | 正常   |
| ✓ 左后车门                       | 正常   | ✓ 左后车门封边  | 正常   |
| ✓ 左后车门铰链                     | 正常   | ✓ 左后车门密封条 | 正常   |
| ✓ 左后车门外拉手                    | 正常   | ✓ 左后翼子板   | 正常   |
| ✓ 左后翼子板内骨架                   | 正常   | ✓ 左后纵梁    | 正常   |
| ✓ 左后纵梁连接板                    | 正常   | ✓ 左后减震器座  | 正常   |
| ✓ 左后导水槽                      | 正常   | ✓ 左尾灯框架   | 正常   |
| ✓ 左后尾灯总成                     | 正常   | ✓ 车身底板    | 正常   |
| ✓ 充电接口及盖板 <span>纯电检测项</span> | 正常   | ✓ 高位刹车灯   | 正常   |
| ✓ 后保险杠                       | 正常   | ✓ 后防撞梁    | 正常   |
| ✓ 后挡风玻璃                      | 正常   | ✓ 后风挡下沿   | 正常   |
| ✓ 后围板                        | 正常   | ✓ 后雾灯     | 正常   |
| ✓ 行李箱封边                      | 正常   | ✓ 后备箱盖    | 正常   |
| ✓ 行李箱盖铰链                     | 正常   | ✓ 行李箱盖内衬  | 正常   |
| ✓ 行李箱隔板                      | 无此部件 | ✓ 行李箱密封条  | 正常   |
| ✓ 右尾灯框架                      | 正常   | ✓ 右后尾灯总成  | 正常   |
| ✓ 右后导水槽                      | 正常   | ✓ 右后纵梁    | 正常   |
| ✓ 右后纵梁连接板                    | 正常   | ✓ 右后减震器座  | 正常   |
| ✓ 右后翼子板内骨架                   | 正常   | ✓ 右后翼子板   | 正常   |
| ✓ 右后三角玻璃                     | 正常   | ✓ 右后车窗玻璃  | 正常   |
| ✓ 右后车门                       | 正常   | ✓ 右后车门封边  | 正常   |
| ✓ 右后车门铰链                     | 正常   | ✓ 右后车门密封条 | 正常   |
| ✓ 右后车门外拉手                    | 正常   | ✓ 右前三角玻璃  | 无此部件 |

| 外观检测109项，异常0项 |         |      |            |    |
|---------------|---------|------|------------|----|
| ✓             | 右前车窗玻璃  | 正常   | ✓ 右前车门     | 正常 |
| ✓             | 右前车门封边  | 正常   | ✓ 右前车门铰链   | 正常 |
| ✓             | 右前车门密封条 | 正常   | ✓ 右前车门外拉手  | 正常 |
| ✓             | 右车外后视镜  | 正常   | ✓ 右底大边     | 正常 |
| ✓             | 右A柱外侧   | 正常   | ✓ 右A柱内侧及封边 | 正常 |
| ✓             | 右B柱外侧   | 无此部件 | ✓ 右B柱内侧及封边 | 正常 |
| ✓             | 右C柱外侧   | 正常   | ✓ 右C柱内侧及封边 | 正常 |
| ✓             | 右车顶边    | 正常   | ✓ 右前翼子板    | 正常 |
| ✓             | 右前减震器座  | 正常   | ✓ 右前翼子板内骨架 | 正常 |
| ✓             | 右前翼子板支架 | 正常   | ✓ 右前纵梁     | 正常 |
| ✓             | 右前纵梁连接板 | 正常   | ✓ 右前照灯框架   | 正常 |
| ✓             | 右前照灯总成  | 正常   | ✓ 右前吸能盒    | 正常 |
| ✓             | 右前雾灯    | 正常   |            |    |

内饰检测

【内饰检测标准】 如检测项中出现更换、改装、缺失、故障、变形、修复痕迹等缺陷状况，则判断为缺陷。

| 内饰检测52项，异常0项 |    |                            |      |
|--------------|----|----------------------------|------|
| ✓ 车顶篷        | 正常 | ✓ 车内后视镜                    | 正常   |
| ✓ 12V供电底座    | 正常 | ✓ 充电盖开关 <span>纯电检测项</span> | 正常   |
| ✓ 挡把手柄       | 正常 | ✓ 地胶（毯）                    | 正常   |
| ✓ 方向盘        | 正常 | ✓ 扶手箱                      | 正常   |
| ✓ 仪表台        | 正常 | ✓ 前排空调出风口                  | 正常   |
| ✓ 手套箱        | 正常 | ✓ 膝部气囊                     | 无此部件 |
| ✓ 仪表         | 正常 | ✓ 主驾气囊                     | 正常   |
| ✓ 主驾遮阳板      | 正常 | ✓ 主驾安全带                    | 正常   |
| ✓ 主驾座椅       | 正常 | ✓ 主驾座椅气囊                   | 正常   |
| ✓ 驻车制动       | 正常 | ✓ 左A柱内饰板                   | 正常   |
| ✓ 左B柱内饰板     | 正常 | ✓ 左C柱内饰板                   | 正常   |
| ✓ 左侧气帘       | 正常 | ✓ 左前车门内侧扣手                 | 正常   |
| ✓ 左前车门内饰板    | 正常 | ✓ 左后安全带                    | 正常   |
| ✓ 左后座椅       | 正常 | ✓ 左后车门内侧扣手                 | 正常   |
| ✓ 左后车门内饰板    | 正常 | ✓ 第三排座椅                    | 无此部件 |
| ✓ 后排空调出风口    | 正常 | ✓ 后排座椅中央扶手                 | 正常   |
| ✓ 左后翼子板内饰板   | 正常 | ✓ 后围板饰板                    | 正常   |
| ✓ 随车工具       | 正常 | ✓ 行李箱储物隔板                  | 无此部件 |
| ✓ 右A柱内饰板     | 正常 | ✓ 右B柱内饰板                   | 正常   |
| ✓ 右C柱内饰板     | 正常 | ✓ 右后车门内侧扣手                 | 正常   |
| ✓ 右后车门内饰板    | 正常 | ✓ 右后翼子板内饰板                 | 正常   |

| 内饰检测52项，异常0项 |    |            |    |
|--------------|----|------------|----|
| ✓ 右后座椅       | 正常 | ✓ 右前车门内侧扣手 | 正常 |
| ✓ 右前车门内饰板    | 正常 | ✓ 右后安全带    | 正常 |
| ✓ 右侧气帘       | 正常 | ✓ 副驾安全带    | 正常 |
| ✓ 副驾气囊       | 正常 | ✓ 副驾遮阳板    | 正常 |
| ✓ 副驾座椅       | 正常 | ✓ 副驾座椅气囊   | 正常 |

灯光及电器系统检测

【灯光及电器系统检测标准】 如果检测项目中各部件功能出现故障、异响、卡滞问题，则判定为缺陷。

| 灯光及电器系统检测40项，异常0项 |      |            |      |
|-------------------|------|------------|------|
| ✓ 中控锁             | 正常   | ✓ ABS      | 正常   |
| ✓ 车外后视镜           | 正常   | ✓ 充电接口及盖板  | 正常   |
| ✓ 电动吸合门           | 无此部件 | ✓ 多功能方向盘   | 正常   |
| ✓ 方向盘加热           | 正常   | ✓ 喇叭       | 正常   |
| ✓ 前风挡雨刷器          | 正常   | ✓ 蓄电池      | 正常   |
| ✓ 影音设备            | 正常   | ✓ 导航       | 正常   |
| ✓ 危险警示灯           | 正常   | ✓ 天窗开关     | 无此部件 |
| ✓ 后备箱开启方式         | 正常   | ✓ 空调       | 正常   |
| ✓ 主驾座椅调节方式        | 正常   | ✓ 主驾座椅功能   | 正常   |
| ✓ 左前车窗升降开关        | 正常   | ✓ 左前雾灯     | 正常   |
| ✓ 左前照灯总成          | 正常   | ✓ 左前转向灯    | 正常   |
| ✓ 左后车窗升降开关        | 正常   | ✓ 左后车窗遮阳帘  | 正常   |
| ✓ 后风挡遮阳帘          | 正常   | ✓ 后排座椅功能   | 正常   |
| ✓ 高位刹车灯           | 正常   | ✓ 后雾灯      | 正常   |
| ✓ 刹车灯             | 正常   | ✓ 倒车灯      | 正常   |
| ✓ 倒车雷达            | 正常   | ✓ 倒车影像     | 正常   |
| ✓ 空气悬挂            | 无此部件 | ✓ 右后车窗升降开关 | 正常   |
| ✓ 右后车窗遮阳帘         | 正常   | ✓ 右前车窗升降开关 | 正常   |
| ✓ 副驾座椅调节方式        | 正常   | ✓ 右前雾灯     | 正常   |
| ✓ 右前照灯总成          | 正常   | ✓ 右前转向灯    | 正常   |



底盘检测

【底盘检测标准】 如检测项中出现锈蚀、变形、改装、更换、缺失、沉重、卡滞、漏油、异响、渗油、修复痕迹、故障、鼓包等缺陷状况，则判定为缺陷。

| 底盘检测21项，异常0项 |    |           |    |
|--------------|----|-----------|----|
| ✓ 左前轮胎       | 正常 | ✓ 右前轮胎    | 正常 |
| ✓ 左前轮毂       | 正常 | ✓ 右前轮毂    | 正常 |
| ✓ 左前刹车盘      | 正常 | ✓ 右前刹车盘   | 正常 |
| ✓ 左前刹车卡钳     | 正常 | ✓ 右前刹车卡钳  | 正常 |
| ✓ 左前转向横拉杆    | 正常 | ✓ 右前转向横拉杆 | 正常 |
| ✓ 左前转向外球头    | 正常 | ✓ 右前转向外球头 | 正常 |
| ✓ 左后轮胎       | 正常 | ✓ 右后轮胎    | 正常 |
| ✓ 左后轮毂       | 正常 | ✓ 右后轮毂    | 正常 |
| ✓ 左后刹车盘      | 正常 | ✓ 右后刹车盘   | 正常 |
| ✓ 左后刹车卡钳     | 正常 | ✓ 右后刹车卡钳  | 正常 |
| ✓ 底盘护板       | 正常 |           |    |

启动检测

【启动检测标准】    如果检测项目中各部件存在故障、启动困难、无法启动等缺陷状况，则判定为缺陷。

| 启动检测10项，异常0项 |    |                            |    |
|--------------|----|----------------------------|----|
| ✓ 仪表         | 正常 | ✓ ABS灯                     | 正常 |
| ✓ ESP灯       | 正常 | ✓ 充电故障灯 <span>纯电检测项</span> | 正常 |
| ✓ 电瓶故障灯      | 正常 | ✓ 启动上电                     | 正常 |
| ✓ 气囊故障灯      | 正常 | ✓ 散热风扇                     | 正常 |
| ✓ 水温灯        | 正常 | ✓ 四驱故障灯                    | 正常 |

检测员备注(其他应当提醒购车人注意的车辆情况)

无特殊说明

特斯拉工单综述

检测人员于检测日查看了特斯拉公司系统内保存的全部维修记录，为方便购车人理解，现综述如下：  
1) 2025年4月特斯拉官方进行二手车整备，项目为：后备箱盖、左前车门、左后翼子板、右后视镜底座、左后车门、右前车门、前杠、前备箱盖、后杠、右后车门喷漆，前杠下支撑、右侧底大边外侧饰板更换；  
以上维修工项，对应的部件和检修涉及区域会有正常的拆装痕迹，属于二手车正常痕迹。

附件一：车辆外观照片

| 漆面照片                                                                                |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| 发动机舱盖                                                                               | 行李箱盖                                                                                 |
|   |   |
| 左前翼子板                                                                               | 右前翼子板                                                                                |
|  |  |
| 左前车门                                                                                | 右前车门                                                                                 |

附件一：车辆外观照片

| 漆面照片                                                                                |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |
| 左后车门                                                                                | 右后车门                                                                                |
|   |  |
| 左后翼子板                                                                               | 右后翼子板                                                                               |
|  |                                                                                     |
| 车顶                                                                                  |                                                                                     |